



PERÚ

Ministerio
de Educación

Despacho
Viceministerial de
Gestión Institucional

Dirección Regional de
Educación de Lima
Metropolitana

Unidad de Gestión Educativa
Local N° 06

Área de supervisión y
Gestión del Servicio
Educativo

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Lima, 10 de agosto de 2026

OFICIO MÚLTIPLE N.º 00104-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL06/DIR-ASGESE

Sres.

Directores de Instituciones Educativas Públicas del distrito de Ate

Presente. -

Asunto : **TRASLADO DE INFORMES TÉCNICOS DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA LA ADOPCIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA.**

Referencia : **a) Expediente: MPD2026-EXT- 0251091**
b) INFORME TÉCNICO N° 011 -2026-MDA/GDE-SGGRD-AT-FAAA

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente y, a la vez, hacer de su conocimiento que esta Unidad de Gestión Educativa Local N.º06 ha recibido de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Ate los Informes Técnicos de Inspección efectuados en diversas instituciones educativas públicas de dicha jurisdicción, los cuales contienen las observaciones relacionadas con las condiciones de seguridad identificadas en cada local escolar.

En ese sentido, se remite adjunto el informe técnico correspondiente a su institución educativa para su conocimiento y fines pertinentes, a efectos de que, en el marco de sus competencias y responsabilidades como titular de la gestión de la institución educativa, adopte las acciones preventivas y correctivas que resulten necesarias para mitigar o reducir los riesgos identificados, priorizando aquellas observaciones que pudieran comprometer la seguridad e integridad de los estudiantes, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa. Las acciones que se implementen deberán orientarse al fortalecimiento de las condiciones de seguridad del local escolar y a la prevención de situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del servicio educativo, en concordancia con la normativa vigente sobre gestión del riesgo de desastres y seguridad en instituciones educativas.

Cabe señalar que, en el marco de las delegaciones de facultades y atribuciones conferidas en la Resolución Directoral N°00189-2026-UGEL06, la jefatura del Área de Administración de la UGEL N°06, suscribe y remite el presente documento para los fines pertinente

Hago propicia la oportunidad para expresarles sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente

FIRMA DIGITALMENTE

SDCS/J.ASGESE
ORAV/Sup.EE.

MG. SEGUNDO DANIEL CABRERA SÁNCHEZ
JEFE ÁREA DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
UGEL 06
CABRERA SANCHEZ
Segundo Daniel FAU
20332030800 hard
JEFE DE ASGESE - UGEL06
Soy el autor del documento
2026/08/11 09:11:49
FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EXPEDIENTE: MPD2026-EXT-0251091 CLAVE: D56491

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_13/VDD_ConsultaDocumento.aspx

www.ugel06.gob.pe

Av. Simón Bolívar 144
Ate
T: 986617749



INFORME TÉCNICO N° 011 -2026-MDA/GDE-SGGRD-AT-FAAA

A : **MG. LUCIO SOSA GONZALES**
Subgerente de Gestión de Riesgo y Desastres (e)

DE : **ING. FREDDY ALFREDO AMANQUI AQUINO**
Área Técnica de Gestión del Riesgo de Desastres

ASUNTO : Estado situacional de las condiciones de riesgo de 42 Instituciones Educativas Públicas del distrito de Ate

FECHA : **ATE, 25 de febrero del 2026**

El presente informe contiene el consolidado de resultados de las inspecciones técnicas realizadas a **42 Instituciones Educativas Públicas del distrito de Ate**, en atención a solicitudes ingresadas oportunamente por las propias instituciones.

Cabe precisar que el presente registro comprende los informes técnicos **elaborados durante el mes de diciembre de 2025, así como los correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026**, habiéndose emitido en cada caso el respectivo Informe Técnico con la determinación del nivel de riesgo observado.

Es importante señalar que, según la información disponible en la Plataforma ESCALE del Ministerio de Educación, consultada con fecha 13 de febrero del 2026, en el distrito de Ate se registra un total de 531 instituciones educativas públicas. En ese contexto, las 42 instituciones evaluadas representan aproximadamente el 8% del total distrital, correspondiendo a aquellas que han requerido atención y han sido programadas dentro del periodo señalado.

En tal sentido, el presente consolidado refleja el **avance efectuado en el marco de la programación y atención progresiva de inspecciones técnicas**, las cuales continúan desarrollándose conforme a la planificación operativa del área competente.

A continuación, se detallan las Instituciones Educativas agrupadas según su nivel de riesgo, en base a la relación general contenida en el Cuadro de Estimación del Nivel de Riesgo de las 42 Instituciones Educativas (Ver Anexo 01).

1. LISTADO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS SEGÚN NIVEL DE RIESGO OBSERVADO

De acuerdo con los Informes Técnicos emitidos y detallados en el cuadro adjunto, se obtiene la siguiente agrupación:

A. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON RIESGO MUY ALTO (17)

- I.E. Colegio Nacional Vitarte (Recomendación de Inhabitabilidad)
- I.E. 1258 Sebastián Lorente
- I.E. 1136 John F. Kennedy
- I.E. 15 Madre Teresa de Calcuta
- I.E. Divino Niño
- I.E. Carrusel de Niños
- I.E.I. Corazón de Jesús
- I.E.I. Niños de Belén

- I.E. 1143 Domingo Faustino Sarmiento
- I.E.I. 209 Melva Cedilia Rojas Aliaga
- I.E. 0029 CRNL. PNP Marco Puente Llanos
- I.E. 1239 Fortaleza
- I.E. Julio C. Tello
- I.E. 0026 Aichi Nagoya
- I.E. 1229 Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo
- I.E. 1222 Húsares de Junín
- I.E.I. Tesoro de Jesús

Estas Instituciones presentan condiciones estructurales críticas que comprometen significativamente la seguridad de la comunidad educativa.

B. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON RIESGO ALTO (19)

- I.E. 213 Yvonne Stauffer
- I.E. Nuestra Señora de la Esperanza
- I.E.I. Dulce Amanecer
- I.E. 125 Los Ayllus
- I.E. Los Portales de Huaycán
- I.E.I. Niño Jesucito
- I.E. 185 Señor de los Milagros
- I.E. 142 Grumete Medina
- I.E. Estrellitas del Saber
- I.E.I. 151 Angelitos de Fátima
- I.E.I. 154 Los Claveles
- I.E. 0024 Pedro Enrique Gonzales Soto
- I.E. 1249 Javier Heraud
- I.E. 1135 Santa Clara
- I.E. Mi Pequeño Arquitecto
- I.E.I. 212 Andrés Avelino Cáceres
- I.E. 1213 La Gloria
- I.E. 1251 Peruano Suizo
- I.E. 1257 Reino Unido de Gran Bretaña

Presentan deficiencias estructurales y no estructurales que requieren intervención prioritaria para reducir su vulnerabilidad.

C. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON RIESGO MEDIO (06)

- I.E. Manuel González Prada
- I.E. 1264 Juan André Vivanco Amorín
- I.E. 168 María Eugenia Mantilla Arias
- I.E.I. 175 Mi Casita del Saber
- I.E.I. 183 Santa Rosita de Manyisa
- I.E.I. Las Gardenias

Estas Instituciones presentan afectaciones menores como fisuras superficiales y deterioros que requieren mantenimiento correctivo.

Los informes técnicos que sustentan el presente informe se encuentran digitalizados y disponibles en el siguiente enlace institucional:

 https://drive.google.com/drive/folders/1N3gwWUpzf-e8NVjjNYnotlSfxhrylVgS?usp=drive_link

La documentación digital señalada forma parte integrante del presente informe consolidado.

2. CONCLUSIONES

- Como resultado de la inspección técnica realizada a 42 Instituciones Educativas, se determinó que 17 se encuentran en Riesgo Muy Alto, 19 en Riesgo Alto y 06 en Riesgo Medio. Cabe señalar que dichas inspecciones corresponden a la verificación en campo de condiciones observables de la infraestructura y de la organización y planificación frente a emergencias.
- En ese sentido, las Instituciones Educativas clasificadas en Riesgo Muy Alto y Riesgo Alto requieren intervención prioritaria y seguimiento técnico, a fin de reducir las condiciones de riesgo advertidas y salvaguardar la integridad de la comunidad educativa. Asimismo, en los casos que corresponda, deberá disponerse la realización de evaluaciones técnicas especializadas que permitan determinar con mayor precisión el estado y seguridad de la infraestructura.
- Respecto a las Instituciones Educativas clasificadas en Riesgo Medio, se recomienda la adopción de medidas correctivas y acciones de mejora progresiva, así como el seguimiento correspondiente, con el propósito de evitar la agravación de las condiciones advertidas.



Ing. Freddy Alfredo Amanqui Aquino
Área técnica GRD

ANEXO 01: CUADRO DE ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE LAS 42 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS

N°	INSTITUCION EDUCATIVA	DIRECCIÓN	NIVEL MODULAR	NIVEL DE RIESGO	CONDICIONES CRÍTICAS IDENTIFICADAS	FECHA DE ELABORACION DE INFORME
1	I.E. 1258 SEBASTIAN LORENTE	Av. 15 de Julio s/n – Zona E Huaycán	Primaria	MUY ALTO	- Columnas con desprendimiento de material y acero expuesto y corroído severamente - Columnas portantes construidas con ladrillos. - Columnas con agrietamiento severo.	02/12/2025
2	I.E. 213 YVONNE STAUFFER	Prolongación 15 de Julio UCV 203 – Zona R	Inicial	ALTO	- Fisuras en juntas de construcción y encuentro viga – muro. - Corrosión en estructura metálica de malla Raschel y columpios	02/12/2025
3	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA	Calle Bayobar s/n	Secundaria	ALTO	- Grietas en juntas de dilatación. - Corrosión en estructura de malla Raschel. - Fisuras y humedad en techo de un baño.	03/12/2025
4	I.E. N°1136 JOHN F. KENNEDY	Jr. Diego Fernández 237	Primaria - Secundaria	MUY ALTO	- Exposición de acero en columnas de cerco perimétrico por desprendimiento de concreto. - Estructura metálica con corrosión y malla Raschel deteriorada.	10/12/2025
5	I.E. 15 MADRE TERESA DE CALCUTA (Centro de Educación Básica Especial - CEBE)	Av. 15 de Julio Mz. A Lote 1 y 2, Zona D - Huaycán	Inicial - Primaria	MUY ALTO	- Grietas muy severas en muros y columnas de algunas aulas. - Ladera colíndate expuesta directamente con peligro de deslizamiento de material rocoso. - Pisos agrietados severamente dentro y fuera de las aulas.	10/12/2025
6	I.E. CARRUSEL DE NIÑOS	UCV 160 B lote 234, Zona K – Huaycán	Inicial	MUY ALTO	- Cerco perimétrico incompleto. - Infraestructura asentada sobre pircas de rocas sobrepuestas. - Techos de calamina corroídos y deterioro severo.	11/12/2025

7	I.E.I CORAZON DE JESUS	III Etapa calle D Mz. Ñ lote 20 - Pariachi	Inicial	MUY ALTO	- Cerco perimétrico incompleto. - Grietas y fisuras en pisos de aulas. - Desniveles en el patio.	11/12/2025
8	I.E.I. DULCE AMANECER	Grupo J - Lote 11- Horacio Zevallos	Inicial	ALTO	- Desprendimiento de revestimiento de concreto en una columna. - Estructura metálica de soporte de tanque corroída. - Rampa principal con fisuras.	15/12/2025
9	I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA	Av. Andrés Avelino Caceres s/n, Zona O – Huaycán	Inicial – Primaria - Secundaria	MEDIO	- Fisuras ligeras en muro perimetrales, bases de pilares de concreto del complejo deportivo y en bases de algunas rampas.	23/12/2025
10	I.E. N°125 LOS AYLLUS	Jr. Antisuyo 248, Urb. Los Ayllus	Inicial	ALTO	- Grietas en muros y en columnas de algunas aulas.	23/12/2025
11	I.E. LOS PORTALES DE HUAYCAN	Calle s/n, Urb. Los Portales de Huaycán	Inicial	ALTO	- Grieta en columna de concreto próxima al acceso principal. - Piso de concreto pulido resbaloso del patio. - Corrosión en láminas de calaminas de los techos del baño.	29/12/2025
12	I.E. I.E.I NIÑO JESUCITO	Mz. F lote 11 - 12 PP.JJ. - Horacio Zevallos	Inicial	ALTO	- Cerco perimétrico conformado por esteras. - Fisuras y grietas en uniones de paneles drywall.	29/12/2025
13	I.E. 185 SEÑOR DE LOS MILAGROS	Calle 1 UCV 124 Zona H - Huaycan	Inicial	ALTO	- Deterioro del cerco perimétrico de albañilería. - Grietas en muros.	30/12/2025
14	I.E. 142 Grumete Medina	Calle Issac Newton Mz. H Lt 5 y 6 – Urb. San Francisco	Inicial	ALTO	- Desprendimiento parcial de concreto en muros de aulas. - Estructura metálica del techo del patio principal con presencia de corrosión. - Columna con acero expuesto.	31/12/2025
15	I.E. ESTRELLITAS DEL SABER	Calle 1 s/n Urb. El Lúcumo	Inicial	ALTO	- Cerco perimétrico en alto estado de deterioro. - Elementos metálicos inferiores de aulas prefabricadas con corrosión.	31/12/2025
16	I.E.I. NIÑOS DE BELEN	AA.HH. Cerro Candela calle S/N Mz. N Lt.7	Inicial	MUY ALTO	- Pircas sin reforzamiento de mortero de concreto.	16/1/2026

					- Malla Raschel sin estructura metálica (amarrada a palos y techo).	
17	I.E. N°1264 JUAN ANDRE VIVANCO AMORIN	Calle Italia 130. Los Portales de Javier Prado II Etapa	Primaria - Secundaria	MEDIO	- Fisuras en juntas de dilatación. - Fisuras superficiales en algunas losas de piso.	16/1/2026
18	I.E. N°1143 "Domingo Faustino Sarmiento"	Plaza Principal de Ate S/N	Primaria	MUY ALTO	- Columnas con exposición de acero, desprendimiento de concreto y grietas. - Grieta oblicua severa en ambos lados del muro próximo a una de las salidas. - Fisuras en diversas zonas de los pisos.	10/2/2026
19	I.E.I. N°209 "Melva Cedilia Rojas Aliaga"	Esquina Ca. Andajes y Psj. Los Chancas – AA.HH. Inmigrantes Chincho	Inicial	MUY ALTO	- Signos de salitre y grietas en paredes exteriores y columnas del pabellón 1. - Grietas en paredes y columnas del pabellón 2.	13/02/2026
20	I.E. N°0029 CRNL. PNP "Marco Puente Llanos"	Villa Vitarte Mz H, Ate	Primaria - Secundaria	MUY ALTO	- Ausencia de columnas en los pasillos. - Vigas de columnas presentan grietas. - Oxidación de estructuras metálicas del techo de lona en el patio de recreo.	17/02/2026
21	I.E. N°1239 – "Fortaleza"	Esquina entre las calles La Unión y Bolognesi de la Asociación de vivienda Fortaleza de Vitarte	Primaria	MUY ALTO	- Cerco perimétrico deteriorado, con desprendimiento de concreto y exposición de acero de las columnas. - Columna estructural incompleta con acero de refuerzo expuesto y doblado. - Grietas verticales graves en paredes y columnas de aulas.	18/02/2026
22	I.E. "Julio C. Tello"	Parque N° 5 Asoc. De vivienda Fortaleza de Vitarte	Secundaria	MUY ALTO	- Grietas verticales en diversos ambientes. - Exposición de acero en algunas columnas y refuerzos de vigas. - Filtración en techos.	18/02/2026
23	I.E.I. "Divino Niño"	AA.HH. 24 de setiembre – Horacio Zevallos	Inicial	MUY ALTO	- Grietas severas en el muro de cimentación y una columna. - Acero expuesto y con corrosión del muro de mampostería.	18/02/2026

24	I.E.I. N°151 "Angelitos de Fátima"	Parque Principal s/n Villa Vitarte	Inicial	ALTO	- Columnas del cerco perimétrico de albañilería con presencia de fisuras, grietas y desprendimiento severo del recubrimiento de concreto. - Humedad en sectores de las paredes interiores de algunas aulas exteriores del cerco perimétrico.	18/02/2026
25	I.E.I. N°154 "Los Claveles"	Asociación Los Claveles Parque Principal s/n	Inicial	ALTO	- Fisuras en columna de aula. - Fisuras en muros de salones. - Desprendimiento de concreto/tarrajeo en muros cercanos a marcos de puertas. - Óxido en estructura metálica del techo del patio principal.	18/02/2026
26	I.E. N°168 "María Eugenia Mantilla Arias"	Calle Chincheros Mz. P2 Lt. 1 – Cooperativa 27 de Abril	Inicial	MEDIO	- Fisura en junta de dilatación próxima al taller de cocina. - Veredas laterales ladeadas con fisuras en juntas de dilatación.	18/02/2026
27	IE N°0026 Aichi Nagoya	Calle Los Jazmines S/N – AAHH 25 de Julio - Vitarte – Ate	Inicial – Primaria – Secundaria	MUY ALTO	- Muro perimétrico colindante con deterioro severo, paños destruidos, inclinación y caída de unidades de albañilería	17/02/2026
28	I.E Colegio Nacional Vitarte	Jr. Santa Maria - 26 de Mayo S/N	Secundaria	MUY ALTO – (Recomendación de Inhabitabilidad)	- Grietas moderadas y graves en muros y columnas en el aula. - Tablero eléctrico en mal estado sin tapa protectora	24/02/2026
29	I.E N° 1229 - Julio Alberto Ponce Antunez de Mayolo	Jr. Cusco 199 Coop 27 de Abril	Primaria - Secundaria	MUY ALTO	- Cerco perimétrico con deterioro estructural severo, pérdida de unidades de albañilería y acero expuesto con corrosión avanzada. - Elementos estructurales con fisuras y desprendimiento de recubrimiento (vigas, columnas del ingreso, muretes y bordes de gradas con grietas de hasta 8 mm y pérdida de adherencia).	24/02/2026

30	I.E N° 1222 Husares de Junin	Ca. San Martin Mz F Lt 13, Urb. Tilda	Primaria	MUY ALTO	- Columnas con rajaduras verticales y desprendimiento de recubrimiento en sus bases. -Cableado eléctrico sin protección en piso del aula.	24/02/2026
31	I.E.I Tesoro de Jesús	Asoc. Viv. Nueva Villa La Campiña Mz C7 Lt 1	INICIAL	MUY ALTO	- Cerco perimétrico incompleto -Talud interno sin muro de contención	24/02/2026
32	I.E N° 0024 Pedro Enrique Gonzales Soto	Av. José Carlos Mariategui 835	INICIAL	ALTO	- Presencia fisuras en elementos estructurales	24/02/2026
33	I.E N° 1249 Javier Heraud	Javier Heraud, Mz L Lt 07	INICIAL	ALTO	- Se presencia fisuras en elementos estructurales.	24/02/2026
34	I.E N° 1135 Santa Clara	Pasaje Humanidades S/N - Santa Clara	INICIAL	ALTO	- Se presencia fisuras en elementos estructurales.	24/02/2026
35	I.E. Mi pequeño arquitecto	Zona M UCV 172-8 - Huaycán	PRIMARIA - SECUNDARIA	ALTO	- Grietas y desprendimiento de concreto en columnas. -Corrosión en estructuras metálicas (malla Raschel). -Pozo a tierra sin mantenimiento.	24/02/2026
36	I.E.I N° 212 Andres Avelino Caceres	Av. Andres Avelino Caceres - Santa Clara	INICIAL - PRIMARIA	ALTO	- Fisuras y desprendimiento de concreto la losa del piso del patio principal. -Oxido en estructuras metálicas (malla Raschel). -Malla Raschel amarrada a los bordes de techos y sin estructura de soporte .	24/02/2026
37	I.E 1213 La Gloria	Av. Principal entrada Gloria Grande S/N altura Km 14.8 de la Carretera Central	INICIAL	ALTO	- Bases de cimentación de concreto con oquedades, fisuras, secciones incompletas y desprendimiento de material, que soportan parantes metálicos estructurales. - Cerco perimétrico de	24/02/2026

					madera en estado rústico y con deterioro por intemperie.	
38	I.E N° 1251 Peruano Suizo	III Asoc. Viv. Hijos de Apurimac	PRIMARIA	ALTO	- Presencia de grietas en diversos muros. - Acumulación de obstáculos y residuos en varios ambientes. - Construcción improvisada de elementos estructurales.	24/02/2026
39	I.E N° 1257 "Reino Unido de Gran Bretaña"	Calle 7 s/n Zona D Huaycán	INICIAL	ALTO	- Presencia de talud colindante. - Cubiertas de cielo raso están sueltos parcialmente. - Las mallas Raschell están cayéndose progresivamente.	24/02/2026
40	I.E.I N° 175 Mi casita del saber	Av. Principal entrada Gloria Grande S/N altura Km 14.8 de la Carretera Central	PRIMARIA Y SECUNDARIA	MEDIO	- Cerco perimétrico incompleto -Falta mantenimiento de pozo a tierra	24/02/2026
41	I.E.I N° 183 Santa Rosita de Manylsa	Coop. Vivienda Manylsa Mz Z Lt 1-2, Santa Clara	PRIMARIA Y SECUNDARIA	MEDIO	- Falta extintor de acetato de potasio en taller de industria alimentaria. -Mantenimiento al pozo a tierra	24/02/2026
42	I.E.I Las Gardenias	Asoc. Las Gardenias Mz D Lt 9, San Juan de Pariachi	INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA	MEDIO	- Cerco perimétrico incompleto -Falta mantenimiento de pozo a tierra	24/02/2026

Ate, 26 de Febrero del 2026

OFICIO N° 000069-2026-MDA/GDE-SGRD

Señor (a):

DRA. CARMEN ROSA DE LA CRUZ BARTOLO

Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 (UGEL 06 - La Molina)
Av. La Molina 905 - La Molina

Asunto : Remisión de relación de Instituciones Educativas Nacionales inspeccionadas y nivel de riesgo identificado – Distrito de Ate..

De mi consideración :

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, informarle que, en el marco de las acciones preventivas que viene desarrollando la Municipalidad Distrital de Ate en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres ha ejecutado inspecciones técnicas oculares a 42 Instituciones Educativas Públicas del distrito.

Mediante el **INFORME TÉCNICO N° 011-2026-MDA/GDE-SGGRD-AT-FAAA** se informa del estado situacional de las condiciones de riesgo de 42 Instituciones Educativas en las que se realizaron inspecciones técnicas que tuvieron por finalidad evaluar las condiciones de seguridad estructural y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, con el propósito de identificar peligros existentes, estimar el nivel de riesgo y formular las recomendaciones preventivas y correctivas que correspondan, en salvaguarda de la integridad física de la comunidad educativa.

Como resultado de las evaluaciones efectuadas, se ha determinado que, del total de instituciones inspeccionadas, 17 presentan nivel de Riesgo Muy Alto, 19 de Riesgo Alto y 06 de Riesgo Medio, en función a las condiciones estructurales y factores de vulnerabilidad observados.

En tal sentido, se remite la presente para su conocimiento y fines correspondientes, a efectos de que, en el ámbito de sus competencias, se dispongan las acciones técnicas, administrativas y presupuestales que resulten necesarias para la reducción del riesgo identificado.

Se proporciona el enlace donde están digitalizados los informes técnicos de los colegios que fueron parte de las inspecciones: <https://drive.google.com/drive/folders/1N3gwWUpzf-e8NVjjNYnotlSfxhrylVgS>

Sin otro particular, quedo a disposición para cualquier coordinación adicional que resulte necesaria.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

LUCIO SOSA GONZALES

SUBGERENTE DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES(e)
SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES

LSG/macv

cc.: cc.: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO